


Hallo zusammen,

ich hoffe dieses Forum kann mir weiterhelfen?!?!?!?

Leider konnte ich bisher keinen passenden Eintrag dazu finden.

Problembeschreibung:

Meine Terrasse (ca. 5x2m) ist mit Teerpappe abgedichtet. Seitlich ist die Abdichtung zusätzlich mit Blechen ausgeführt (ca. 15cm hoch). Die Terrasse liegt über einer Kellergarage.



Das Problem ist, dass kein Gefälle zum Ablauf vorhanden ist. Der Boden ist durch alte, nicht richtig entfernte Teerbelege eher uneben.

Die Balkontür lässt höchstens 5-6 cm als Bodenbelagsdicke zu. Nach meinem Wissen ist das zu wenig für einen Gefälleestrich.

Gibt es hier andere Möglichkeiten ein vernünftiges Gefälle zu dem Wasserablauf hinzubekommen?